

道路交通規制状況（第2報）

富山県 砺波土木センター

（報告様式1）

令和4年12月7日 8時30分現在

報告者： 荒井

更新箇所	No.	道路管理者	道路種別	路線名	箇所名（区間の起終点） （県・郡・市・町・村・字）	規制延長 （km）	交通規制の原因	交通規制状況				迂回路 有 無	孤立集落 有 無	被害状況の有無		備考	
								規制基準	規制		解除			人身	物損		
									種別	日時	日時						日時
○	1	砺土セ	国	471号	南砺市利賀村 押場 ~ 南砺市利賀村 北豆谷	0.05	市道工事による法面崩壊のため	—	片交	8月31日 15:50	12月6日 15:00	有	無	無	無		
1 路線								箇所数	0	規制中	1	解除済					
								上記内訳	箇所数	0	通行止	0	通行止				
									箇所数	0	片交	1	片交				
									箇所数	0	車線規制	0	車線規制				

- ・ファイル名は規制〇月〇日第〇報とし、次のフォルダに保存する。  
→ ¥¥Honsv121¥全庁共有¥土木部災害等報告¥〇〇所属名
- ・区間を示す図面を必ず添付のこと。
- ・その他必要な資料（図面、写真等）を適宜添付のこと。
- ・人的・物的被害のある場合は、必要に応じ、別途、様式-2を作成のこと。
- ・前回の報告から追加した行について、更新箇所欄に「○」を入力すること。また、前回の報告内容を修正した場合は、修正個所に下線を付けること。
- ・フォルダに保存した後、本庁関係課に電話による着信確認を行う。



片側交互規制  
L = 0.05km

解除

